

관용차량 연도별 수리비 총괄표

연도 \ 차량번호	합계	83다3752	83러4831	83러4844	91라2936	91라2949
2005년	18,214,076	9,622,460	4,188,800	4,402,816		
2006년	19,869,900	10,874,050	4,139,500	4,856,350		
2007년	35,999,209	11,058,110	15,696,909	9,244,190		
2008년	17,107,418	700,750	6,184,948	8,043,000	1,476,570	702,150
2009년	14,859,530		4,127,150	8,114,580	1,343,300	1,274,500

□ 83다3752 관용차량 수리내역

○ 2005년

연도	차량번호	일 자	단가	수리내용	비고
	합계	83다3752	9,622,460		
2005년	83다3752	1/11	602,580	솔로레이드 밸브교환,니뿔교환,작업등 전구,구리스 주입	
	83다3752	1/14	27,500	타이어펍크 교환,주브교환,	
	83다3752	1/31	2,448,600	L/H후 허브O/H,R/H흡입구통ASSY교환,브로아벨트조정,사이드솔탈착 서브상판교정,흡입구통바퀴교환및전산볼트교환, 흡입구통 패킹고무교환,토인점검및라이닝조정,20미리전산볼트,너트,흡 입구통바퀴,흡입구통패킹고무(2미터),사이드솔각도조절볼트,흡입구플 레이트,흡입구통ASSY,휠실린더,브레이크오일, 부동액,유압오일,브레이크오일,중솔탈부착롤러베어링교환,스냅링,6209 베어링,니데나,적재함흡입구망 빠지용접(자재포함),L/H파워스위치 교 환,도어배선수리및안개등배선수리,파워 윈도우스위치,상부라디에다 ASSY교환,상부라디에다브라켓탈부착,라마호스,라디에다ASSY,부동액	
	83다3752	4/26	270,600	차체엔진오일교환,발전기오일교환,구리스주입교환, 엔진벨트교환	
	83다3752	5/16	1,791,130	양수기펍프교환,좌측실린더교환,파워실린더ASSY,양수기,R/H사이드솔 B/K교환,사이드라이닝2조 교환,프로펠라샤프트탈부착,데루등배선수리 및작업등배선,우측흡입구조/우 고정볼트교정용접,R/H허브 O/H유격조 정,시그널교환,사이드솔블라켓,브라켓판,사이드라이닝,라이닝스프링,전 시그널,전구S,전구N,솔밸브배선 점검수리,브로아벨트 탈부착,브로아 폴리 B/R O/H교환,브로아폴리 브라켓 교환,베어링, 보조뿌리파워 선 반가공신조	
	83다3752	6/10	680,900	라디에다O/H교환,냉각수 상,하 호수교환,부동액교환,와셔액교환,타이 어펍크수리,주브(노주브)딱지교환,타이어펍크수리	
	83다3752	7/12	88,000	타이어펍크 수리(출장),주브교환,주브딱지교환,펍크수리(2회,r기 수리 건)	
	83다3752	7/21	1,744,050	유압모타교환(L/H,R/H),유압솔브러쉬(O/H), 유압솔밸브교환,유압솔밸브배선점검수리,유압오일보충,유압리저브탱크 탈부착,유압리저브탱크세척및유압호수라인세척,엔진오일교환(상,하 부),오일휠타,에어휠타,구리스주입	
	83다3752	7/28	27,500	타이어펍크, 주브교환	
	83다3752	9/15	742,500	컨트롤밸브교환,유압유보충	
	83다3752	12/27	560,000	타이어교체	
	83다3752	12/28	639,100	타이어펍크수리(출장),주브교환,오비교환,엔진오일교환,오일 휠타교환,에어크리너교환,구리스교환,발전기 엔진오일교환,발전기오일 휠타교환,타이어펍크수리(출장)4회	

○ 2006년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			10,874,050		
2006 년	83다3752	2/1	275,000	노면기부라켓보강용접	
	83다3752	3/10	11,000	타이어펍크수리	
	83다3752	4/5	136,400	엔진오일교환,워셔액보충,	
	83다3752	5/2	550,000	타이어교체	
	83다3752	5/10	270,600	연료필터교환,에어드라이어어셈블리 교환,에어크리너 고정판 용접 수리	
	83다3752	5/10	372,680	흡입구 철판부분용접,엔진부라켓용접,엔진마후라가공수리용접,벨 트,공입	
	83다3752	6/15	1,488,630	흡입구통 고무교환,도어패킹 고무교환,적재함스텐철망,흡입구고무 교환,전기배선수리,깜박코일,적업등전구,흡입구망ASSY,흡입구커백 터,흡입구고무판,도어패킹고무	
	83다3752	6/16	1,131,900	흡입바퀴교환(좌,우),전산볼트,단바클부착,브로아내부철판보강, 고무바킹교환,적재함뒷문짝 고무전체교환,오수물통스텐철단절곡용 접,실린더브라켓제작교환,	
	83다3752	6/20	562,650	우측흡입구실린더윤형교환,우측흡입구실린더브라켓교정, 양수기탈부착,양수기탈부착패킹고무교환,우측사이드솔서브상판교 정,사이드솔서브상판선반밀링가공,양수기패킹고무,전구,적재함스텐 망교환	
	83다3752	6/26	235,400	엔진오일교환,본테엔진오일교환,구리스주입,타이어펍크수리	
	83다3752	7/10	1,820,500	좌,우 상부엔진미미브라켓트제작신조,뒷데루 배선수리,에어컨 가스주입,브로아탈부착 및 쉐타조정,일펠러 바란스 조정 및 보강 용접,엔펠라샤프트베어링ASSY교환,플라이휠 샤프트베어링교환,볼 트,고속베어링,볼베어링	
	83다3752	8/4	866,800	흡입구호수교환,메다방전구교환,흡입구호수	
	83다3752	8/9	10,000	타이어펍크수리	
	83다3752	8/11	974,160	적재함흡입구커백터교환(용접식),적재함흡입구용접신조(자재비포 함),주엔진-보조엔진 연결볼트 교정,엔진오일게이지교환,작업등 전구교환,유량조절밸브교환, PTO배선수리,워터터전자변 교환,오일게이지,작업등 전구,흡입구커 백터,특강볼트,유량조절밸브,워터전자변	
	83다3752	8/31	25,000	타이어펍크 수리	
	83다3752	9/5	253,330	오일팬교환,	
	83다3752	10/20	1,578,500	흡입배출구 제작,오피트모터교환,쓸빨브수리(3개),유압유보충	
	83다3752	11/8	20,000	타이어펍크수리	
83다3752	11/9	291,500	메인브러쉬 메이스고정받침대 보강,실린더브켓 교정 및 메인브러쉬지지대수리		

○ 2007년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			11,058,110		
2007년	83다3752	1/22	294,800	본체엔진에어크리너 교환, 뒤엔진오일교환, 구리스주입, 외부벨트교환, 양수기 탈착, 양수리벨트교환, 볼트교환, 운전석도어내 컷치교환,	
	83다3752	1/25	250,800	호스교환, 유압유보충	
	83다3752	3/19	1,768,800	적재함뒷문짝 박스센타 교정판금, 브로아흡입구 박스신조, 중술탈부착롤러베어링 교환, 흡입구 패킹고무 교환, 중술박스센타교정판금, 양수기 펌프교환, 사이드솔 측구 실린더교환, 브로아벨트교환, 메인브러쉬 에어라인 호수교환, 스타트모타 배선수리, 벨트, 에어호스연결잭, 도어패킹 고무, 양수기펌프, 스냅링, 베어링(6209), 니데나, 볼트(N20SM), 사이드솔 측구 실린더,	
	83다3752	3/28	2,649,900	적재함 뒷문짝 탈착/실린더 탈부착, 적재함 뒷문짝 제작신조보강용접, 적재함 뒷문짝 교환도색(2도), 적재함 지붕환기구 보강용접, 측구 실린더교환, 업다운 실린더 교환, 사이드솔 좌우 실린더교환, 철판 6*4*8, 강파이프 50*30*2.6T, 운임, 볼트, 평철50*16, 물파이프 엘보용접(파이트자재비포함), 써치안개등, 엘보	
	83다3752	4/19	2,008,600	브로아탈부착 O/H, 브로아탈부착 센타조정, 브로아부분절곡용접(자재비포함), 브로아 용접도색, 인펠라 샤프트 베어링 ASSY교환, 플라이휠 샤프트베어링교환, 고속베어링, 볼베어링, 인펠라 얼라이어먼트 조정	
	83다3752	5/15	121,000	메인브러쉬 회전 하우징교환, 브러쉬 하우징	
	83다3752	6/28	368,000	타이어교환, 타이어펍크수리	
	83다3752	7/10	324,500	엔진오일교환, 엔진오일교환(뒤)교환, 뒤 에어크리너교환, 구리스주입	
	83다3752	7/20	880,000	흡입구통교환, 흡입구보고 고무판교환, 흡입구보조바퀴교환(조수쪽)	
	83다3752	8/16	154,000	rpm 센서교환, rpm 배선수리	
	83다3752	9/4	165,000	중술로올러베어링하우징샤프트키교환	
	83다3752	9/6	1,176,010	밸브 어셈블리 유얼브레이크교환, 라이닝교환, 쉘 오일리어허브(5톤, 91A)교환, 구리스교환, 보루교환, 호일실린더킷트(91A후)교환, 실린더어셈블리-프론드 교환, 브레이크오일교환, 에어 마스터 어셈블리 교환, 전구-할로겐교환, 전구교환, 엔진오일교환, 엔진오일교환(뒤), 에어크리너(뒤)교환, 구리스주입, 브러쉬교환, 에어컨 가스충진	
	83다3752	10/8	20,000	타이어펍크수리(2회)	
	83다3752	10/10	55,000	오피트 모터수리	
	83다3752	10/17	66,000	브로워케이스용접, 압력볼트교환	
	83다3752	11/26	437,800	우측뒤바퀴 커버수리, 스타터 어셈블리 교환, 배선수리	
	83다3752	12/21	317,900	엔진오일교환, 엔진오일교환(장비), 에어크리너(장비)교환, 구리스주입	

○ 2008년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			700,750		
2008년	83다3752	2/12	700,750	미러어셈블리-리어뷰교환,스타터어셈블리교환,에어호스 적원터치교환,터미널 밧데리 삼각교환,엔진실린더헤드ASSAY탈착,엔진실린더 헤드가스켓 교환,부동액교환	08.02 폐차

□ 83러4831 관용차량 수리내역

○ 2005년

연도	차량번호	일 자	단가	수리내용	비고
합계			4,188,800		
2005년	83러4831	1/14	135,300	타이어펍크 수리,993 전구 S-24V,물탱크 밸브교환,흡입호스콘넥터용접	
	83러4831	2/2	38,500	노면청소차 콘테이너박스 내 보강판용접 판금	
	83러4831	4/26	440,000	차체엔진오일교환,발전기오일교환,구리스교환,벨트교환,노면청소흡이부용접교환,청소탱크 내면용접신조,청소 흡입구용접신조판금,노면청소기 유압오일보충교환,펍크(쥬브뺀지교환)수리,펍크수리	
	83러4831	5/10	662,200	적재함엘보교환 및 적재함경사판신조,적재함흡입구탈착교정,흡입구엘보교환,안개등전구교환	
	83러4831	6/10	82,500	타이어펍크수리(쥬브포함)---출장수리	
	83러4831	6/13	1,775,400	흡입구통 교체,흡입호스,흡입구 고무판,흡입구 바퀴, 흡입구콘넥터패킹,흡입구 콘넥터(하),탈부착 공임	
	83러4831	7/12	217,800	엔진오일교환,발전기오일교환,구리스교환,안개등교환	
	83러4831	8/16	292,600	롤러베어링 하우징(우)교체	
	83러4831	12/26	423,500	실린더부라켓교환,흡입구고무판교환,유압실린더패킹교환	
	83러4831	12/28	121,000	타이어펍크수리(출장),워터펌프벨트교환,청소솔 링크교환	

○ 2006년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			4,139,500		
2006년	83러4831	1/11	308,000	엔진오일교환,오일휠타교환,에어크리너교환,구리스교환,발전기오일교환,발전기오일휠타교환,부동액(예비1통)교환,타이어펍크수리	
	83러4831	3/10	11,000	부동액누수점검 및 호스밸브조정	
	83러4831	3/30	369,600	에어크리너 구입교체	
	83러4831	3/31	275,000	양수기바킹교체및용접,오피트모터패킹교환,적재함흡받이철판절단보강용접	
	83러4831	4/5	317,350	타이어수리(출장)(쥬브교환포함),청소장치 구리스주입,물탱크밸브교환,엔진오일교환,유리코팅(직광보호용)	
	83러4831	5/10	33,000	타이어펍크수리	
	83러4831	5/10	429,550	보조엔진 고정대용접,양수기지지대용접,유압유보충	
	83러4831	6/26	665,000	타이어교체,타이어펍크수리,	
	83러4831	7/19	583,000	에어흡입구엘보교환용접,엔진부라켓용접,흡입구흡받이교환	
	83러4831	8/8	266,200	엔진오일교환,본체오일교환,구리스주입,타이어펍크수리(출장,쥬브교환)	
	83러4831	8/9	30,000	타이어펍크수리(3개소)	
	83러4831	8/31	25,000	타이어펍크 수리	
	83러4831	9/5	26,400	시그널릴레이 교환	
	83러4831	11/8	48,000	타이어펍크수리(쥬브교환포함),	
	83러4831	11/9	752,400	흡입호스교환,양수기지지대용접,작업등교환	

○ 2007년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			15,696,909		
2007년	83러4831	1/22	548,900	본체엔진오일교환, 뒤엔진오일교환, 구리스주입, 후 허브작업/휠볼트교환, 슬레노이드밸브 교환	
	83러4831	1/25	1,020,800	흡입구 철망제작, 사이드브러쉬에어실린더 교환, 적재함뒤틀문짜고무교환 (전체)	
	83러4831	2/1	833,000	타이어펍크수리, 쥘브 및 오비교환, 타이어교체, 휠교환	
	83러4831	2/15	581,900	적재함뒤틀문짜고무전체교환, 문짜실린더패킹교환, 슬레노이드밸브교환, 작업공임	
	83러4831	3/5	1,059,300	엔진오일교환, 구리스주입, 보조에어크리노교환, 미션오일교환, 커버어셈블리클러치수리, 디스크에셈블리클러치수리, 베어링클러치릴리스수리, 베어링릴리스키, 센터베어링	
	83러4831	3/9	660,000	타이어교환, 쥘브, 오비교환	
	83러4831	4/18	246,000	엔진오일 교환, 구리스주입, 에어크리너 교환	
	83러4831	5/8	2,104,300	흡입구통교환, 고무판교환, 우축브러쉬에어실린더 교환, 작업공임, 중솔로울러베어링하우징수리, 작업공임, 중솔하우징베어링수리, 작업등교환, 물탱크밸브교환, 흡입구에어실린더교환, 집진기용접, 작업등교체	
	83러4831	5/15	667,700	마구라조인트 베어링교환, 샬수밸브교환, 얼라이먼트, 마구라조인트베어링, 지날베어링, 샬수밸브, 조인트선반밀링가공, 구리스주입, 테이프, 상부엔진 시동점검 및 슈가로펌프세척, 솔로레이드밸브교환 및 배선수리	
	83러4831	7/10	269,500	엔진오일교환, 구리스주입, 향균필터교환, 부동액보충	
	83러4831	7/20	704,000	오피트모터교환, 작업등교체, 메인브러쉬상하실린더수리	
	83러4831	7/25	1,342,000	메인브러쉬 좌측 구동축 교환, 메인브러쉬 지지대수리, 메인브러쉬 축, 마바수리 및 보조대 보강수리, 메인브러쉬 탈부착, 좌측구동축 가공수리. 뒤틀문 고리실린더수리, 부라켓 잠금장치수리, 메인브러쉬 실린더 교환	
	83러4831	9/6	569,800	물탱크보수용접, 철판샤링, 엔진시동장치(세루모터)교환, 조수석문짜 시그날 전구교환(출장)	
	83러4831	10/5	317,900	엔진오일교환, 엔진오일교환(9뒤), 에어크리너(뒤)교환, 구리스주입(뒤)교환	
	83러4831	10/8	15,000	타이어펍크수리(뺏지포함)	
	83러4831	10/10	544,500	흡입이 용접수리, 중솔부라켓 붓싱교환, 브러쉬후렘 제작교환작업, 브러쉬후렘교정작업	
	83러4831	11/14	526,900	중솔에어컨트롤 밸브수리, 흡입구 보조고무판교환(좌, 우), 위쪽흡입구 천장고무교환(좌, 우), 기타작업공임	
	83러4831	11/26	1,727,319	허브리어 휠교환, 스티드 리어 휠교환, 너트 휠 우측교환, 쉘오일 내측(91A)교환, 허브베어링 대교환, 구리스 교환, 밧데리교환, 파워펌프교환, 파워오일교환, 오일펜 가스켓교환, 오일휠터ASSY교환, 엔진오일 24리터교환, 상호도안교환(청소차3대), 가스켓본드(도입품)교환, 호수및반도RYH한, 백밀러교환, 안개등교환, (중기등*작업등)교환, V벨트교환,	
	83러4831	11/27	15,000	타이어펍크수리(뺏지)	
	83러4831	11/27	350,000	타이어교환	
83러4831	12/21	1,311,090	전구 라이트교환, 플랜지&허브드럼교환, 브레이크 어셈블리-파킹교환, 에어호스교환, 에어호스 원터치잭교환, 견인, 후방카메라 렌즈교환, 엔진오일교환, 엔진오일(장비)교환, 에어크리너(장비)교환, 구리스주입, 부동액교환, 연료필터 교환		
83러4831	12/24	40,000	타이어펍크 및 쥘브교환		
83러4831	12/27	110,000	공압콘트롤박스 및 배선단자 수리		
83러4831	12/28	132,000	물펌프 라이핀 교환, 부라켓용접, V벨트교환		

○ 2008년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			6,184,948		
2008년	83러4831	2/12	159,258	사이드밀러교환,유니트 어셈블리-블링커교환	
	83러4831	2/28	418,000	에어집진기 엘보교환용접,엔진부라켓용접	
	83러4831	3/31	656,700	v벨트교환3개,코러스a/c95벨트교환,엔진오일교환(앞).뒤.(에어크리너,오일휠타(뒤교환),세차,부동액보충,구리스교환,펌프어셈블리교환,펌프오일교환	
	83러4831	4/29	484,000	물탱크및양수기벨트플리조절기용접,작업솔지지붓싱(우측)교체및작업등교체	
	83러4831	5/8	22,000	작업등1박스	
	83러4831	6/5	110,000	흡입구고우판바킹교체	
	83러4831	6/5	325,600	흡입구보조바퀴교환,전산볼트교환,중솔로올러베아링하우징수리및베아링교환2개및판가공용접	
	83러4831	6/23	188,210	사각백밀러(조수석)교환	
	83러4831	6/25	238,920	슈&라이닝어셈블리교환(2개),슈&라이닝어셈블리교환공임액,드럼-파킹브레이크교환,사이드양가방(조정볼트)교환	
	83러4831	6/27	465,300	엔진오일(앞,뒤)교환,에어크리너교환,오일휠터교환,구리스교환,에어컨가스(구냉매)주입	
	83러4831	8/14	275,000	3/8유압호스 교환.유압유보충.조절볼트및지그베어링교환	
	83러4831	9/1	328,900	후방모니터교환	
	83러4831	10/15	1,217,700	메인베아링 교체및중솔베아링,부라켓제작.백미러.백미러대(우.자동).양수기벨트교환및부라켓볼트교환용접.양수기탈부착.사이더브러쉬핀전체교환.롤러브러쉬수평.흡입구각도조절볼트교환.지그베아링교환.실린더브라켓및브러쉬부라켓.브러쉬바교환.스러스트베아링교환.흡입구 플레이트교환.실린더장치부분탈부착작업공임.주유뚜껑열림방지장치 설치및부분도색	
	83러4831	10/17	143,000	백미러교환	
	83러4831	10/30	349,800	엔진오일(앞)교환.엔진오일(뒤)교환.에어크리너2조교환.오일휠터교환.구리스교환	
	83러4831	11/24	171,600	흡입구보조바퀴교환2개.전산볼트20교환	
	83러4831	11/24	71,500	실린더부랏켓 슬라스틱 베아링교환1개.실린더 탈부착	
83러4831	12/26	460,460	보조엔지오일 교환.엔진오일 교환.에어크리너 교환.오일휠터 교환.구리스 교환.유압오일 교환.전구 교환 .공임포함		
83러4831	12/29	99,000	물탱크 부분스텐 용접.탈부착		

○ 2009년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			4,127,150		
2009년	경기83러 4831	2/25	55,000	양수기 벨트 교체	
	경기83러 4831	3/5	55,000	후시그널유니트교환	
	경기83러 4831	4/15	10,000	타이어펍크(1건)	
	경기83러 4831	4/22	278,850	엔진오일교환(앞,뒤),그리스주입	
	경기83러 4831	5/14	1,259,500	중숄오피트모터및볼트교환,부라켓교정,흡입호스콘네트제작교환,양수기 펌프교환,양수기조절볼트교환	
	경기83러 4831	6/16	11,000	펍크수리(1건)	
	경기83러 4831	7/17	88,000	집진기철판교환용접,후방카메라수리	
	경기83러 4831	8/6	247,500	엔진오일교환,보조엔진오일교환	
	경기83러 4831	8/21	723,800	배터리교환(2개),알터네이터교환,배터리케이블교환	
	경기83러 4831	10/2 8	198,000	흡입구조절볼트교환및파이프교환	
	경기83러 4831	11/1 0	40,000	타이어펍크수리,타이어튜브수리	
	경기83러 4831	11/2 5	161,700	에어솔밸브교환	
	경기83러 4831	12/1 7	672,100	주,보조엔진오일교환,주,보조부동액교환,와이퍼교환,라이트전구,더블싱 글전구,브레이크오일,부동액,작업솔분사파이프교환,보조엔진콘트롤러수 리	
	경기83러 4831	12/1 8	326,700	탑실린더앗세이교환,보조엔진브러워벨트교환	

□ 83러4844 관용차량 수리내역

○ 2005년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			4,402,816		
2005년	83러4844	1/11	791,296	엘보교환,적재함흡입구 탈착교정,상 하부 엔진오일교환,구리스 주입,타이어핑크 수리,오일휠타(상,하부),에어휠타,써브에어휠타	
	83러4844	1/14	82,500	타이어핑크수리(출장),뺏지교환,핑크교환,주브교환	
	83러4844	2/2	16,500	타이어핑크수리및위치교환	
	83러4844	4/26	269,500	차체 엔진오일교환,발전기오일교환,구리스교환,타이어핑크(쥬브교환)수리	
	83러4844	5/16	129,800	R/H 흡입구보조바퀴2조교환	
	83러4844	6/10	11,000	타이어핑크 수리	
	83러4844	7/12	279,400	엔진오일교환,발전기오일교환,구리스교환,배선수리(작업등교환),적재함내부 집진기용접,백등(대)교환,백등전구교환	
	83러4844	7/28	11,000	타이어핑크수리	
	83러4844	8/23	585,420	롤러베어링(우측)ASSY,사이드암(우),사이드핀1,2 부상,공임	
	83러4844	10/17	1,606,000	흡입구통(우측),흡입호스,흡입구고무판,공임	
	83러4844	12/26	85,800	작업등교환,흡입구 부분용접	
	83러4844	12/28	534,600	타이어핑크수리(출장),청소장비 엔진벨트교환,타이어핑크수리,배선(방향등 릴레이교환)수리,타이어핑크수리,엔진오일교환,오일휠타교환,에어크리나교환,구리스교환,발전기오일교환,발전기 오일휠타 교환,부동액(예비1통)교환,타이어핑크수리,안개등(써치전구)교환	

○ 2006년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			4,856,350		
2006년	83러4844	3/10	74,800	타이어펍크수리,유압오일보충	
	83러4844	3/31	264,000	오피트모터수리품교환,경유통뚜껑제작	
	83러4844	4/5	330,000	타이어펍크수리,엔진오일교환,헤드램프전구교환,유리코팅(직광보호용),쥘인트+샤날베어링교환,프로펠라샤프트외 탈부착	
	83러4844	5/9	640,000	타이어교환	
	83러4844	5/10	60,500	타이어펍크 수리,타이어펍크수리(쥘브교환포함)	
	83러4844	5/10	183,150	적재함흡입구철판부분교환용점,솔레노이드밸브(좌,우),유압유보충(SK-하이비스)1/2	
	83러4844	5/25	830,500	에어흡입구엘보교환용점,부라켓용점,유압카트리지밸브교환,코일교환	
	83러4844	6/26	218,900	엔진오일교환,본체엔진오일교환,구리스주입	
	83러4844	6/27	40,000	타이어펍크수리	
	83러4844	7/19	55,000	오피트모텡도다이수리	
	83러4844	8/9	20,000	타이어펍크수리(2개소)	
	83러4844	8/18	308,000	중솔로올러 베어링하우징수리,흡입구고무판교체,작업공입	
	83러4844	8/31	695,000	타이어교환(2개)	
	83러4844	10/20	143,000	흡입구보조바퀴 교환,보조엔진 지지대용점,엔진후렘용점	
	83러4844	11/8	680,000	타이어교환,타이어펍크수리	
	83러4844	11/9	313,500	집진기 흠받이교체,흡입구 용점,중솔쥘인트조정,보조엔진스위치교환,베어링교환	

○ 2007년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			9,244,190		
2007년	83러4844	1/22	218,900	본체엔진오일교환,뒤엔진오일교환,구리스주입	
	83러4844	1/25	979,000	에어실린더팩킹교환,우측브러쉬실린더 교체,우측브러쉬 탈부착,흡입구 보조바퀴교체,흡입구 용접,양수기 바킹교환,에어숄밸브링구 교환,흡입장치에어카드리지 교체	
	83러4844	2/1	55,000	타이어펍크수리(뺏지포함),타이어펍크수리,쥬브교환	
	83러4844	2/15	605,000	솔레노이드밸브교환,흡입구 부분용접,우측실린더사이드브러쉬에어 실린더교환	
	83러4844	3/5	493,790	엔진오일교환,구리스주입,부동액교환,에어클리너교환,파워윈도우 스위치 교환,안개등 교환,라이트교환,백밀러교환	
	83러4844	3/9	40,000	타이어펍크수리,쥬브,뺏지교환	
	83러4844	4/18	309,100	엔진오일교환,구리스주입,에어크리너(뒤)교환,기어오일보충	
	83러4844	5/8	1,367,300	큰솔박스 중솔스위치교환,유격지지대 용접,주엔진 냉각호스교체,양수기지지대 용접,뒷문짝 유압조정,흡입구 호스연결고리수리,흡입구통 교환,고무판교환,중솔로울러베어링하우징수리교환,적재함 뒷문짝 고무전체교환,작업공임	
	83러4844	7/10	300,300	엔진오일교환,구리스주입,향균필터교환,부동액보충,유니트 에센블리 블링커 교환	
	83러4844	7/20	55,000	양수기지지대용접	
	83러4844	7/24	264,000	бат데리교환	
	83러4844	7/25	570,000	메인브러쉬 상하조정볼트, 집진기엘보철판부분 보강용접,흡입호스 콘택터교환(파이프제작),작업공임	
	83러4844	9/4	1,107,700	우측브러쉬 유압모터교환,유압오일보충,작업공임,에어흡입구엘보 교환용접및엔진부라켓용접,흡입구보조바퀴교환,조조바퀴교정,샤프트볼트교환	
	83러4844	9/6	451,000	보조엔진라이레이더수리,부동액교환	
	83러4844	10/5	317,900	엔진오일교환,엔진오일교환(9위),에어크리너(뒤)교환,구리스주입(뒤)교환	
	83러4844	10/8	20,000	타이어펍크수리(2회)	
	83러4844	10/10	308,000	적재함철판보강용접,오피트 모터수리 탈부착,적재함 철판부분교환 용접	
	83러4844	11/14	1,008,700	메인부러쉬 축수리,중솔부라켓 수리,중솔흡입구 메어링다이제작수리(고무판교환),흡입구 보조고무판 교환(조수쪽),유압유보충	
	83러4844	11/26	50,600	벨트 V교환,히타점검수리	
	83러4844	12/21	400,400	엔진오일교환,엔진오일(장비)교환,에어크리너(장비)교환,구리스주입,부동액교환,연료필타교환	
83러4844	12/24	20,000	타이어펍크수리		
83러4844	12/28	302,500	브러쉬탈부착,양수기패킹교환,양수기벨트교체,실린더리데나 교체		

○ 2008년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			8,043,000		
2008년	83러4844	2/15	38,000	쥬브,오비교환	
	83러4844	2/28	503,800	적재함 뒷문짝고무전체교환,우측브러쉬 에어실린더교환,실린더 탈부착(공임)	
	83러4844	3/25	573,870	슈가르펌프,엔진오일교환,엔진오일(보조엔진)교환,에어크리너(보조엔진)교환,구리스교환,세차,라이트교환,조인트어셈블리-유니버설교환	
	83러4844	4/29	341,000	브러쉬슬레노이드밸브수리,집진기용접,양수기수리	
	83러4844	5/8	371,030	보조엔진세루모타교환,벨브-3웨이교환,에어호스(6m)교환,에어호스 윈터치(6m)교환	
	83러4844	7/2	353,100	엔진오일교환,엔진오일두(뒤)교환및공임,오일휠터(뒤)교환,에어크리너(뒤)교환,구리스교환,유압오일교환	
	83러4844	7/7	10,000	핑크수리	
	83러4844	7/15	1,188,000	부로우브이벨트4개및베어링볼트교환및볼트교정,유압유보충,중솔오피트모터교환(조수쪽),중솔카프링구교환,유압유보충	
	83러4844	8/13	2,770,000	흡입구통제작교환,사이드브러쉬핀전체교환,롤러브러쉬부라켓브러쉬바교환,유압오일전체교환,카트레이지벨브(좌측,우측)교환 적재함 흡입구철망제작교환,흡입구바퀴교환,스러스트베어링교환,흡입구플레이트교환,적재함흡입구청소	
	83러4844	10/30	349,800	엔진오일(앞)교환.엔진오일(뒤)교환.에어크리너2조교환.오일휠터교환.구리스교환	
	83러4844	11/24	627,000	에어집진기엘보교환용접.흡입구호스콘네트(하)제작교환.흡입구 고무교환(하) 좌.우	
	83러4844	11/24	187,220	1/2유압호스교환(기장1400).유압유 보충2개	
	83러4844	12/26	365,200	상.하체엔진오일교환.구리스교환	
	83러4844	12/29	52,580	중솔상.하 조절볼트 나사교환(좌.우) 볼트 탈부착	
83러4844	12/29	312,400	싸이드 라이닝 교환.싸이드 드럼 교환. 스프링 교환		

○ 2009년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			8,114,580		
2009년	83러4844	2/25	572,000	흡입구 뚜껑 교환, 중술오피트 모터 교환	
	83러4844	3/5	38,500	양수기수리	
	83러4844	4/15	120,000	타이어펄크(7건), 튜브수리(2건)	
	83러4844	4/22	278,850	엔진오일교환(앞, 뒤), 그리스주입	
	83러4844	5/14	726,000	적재함철판 교환, 흠받이부분교환	
	83러4844	6/1	277,530	제네레이터 교환	
	83러4844	6/16	869,000	타이어교환(2개), 펄크수리(1건)	
	83러4844	7/17	265,100	중술실린더지지대수리, 에어솔밸브셋트교환, 중술바퀴베어링, 볼트교환, 흡입구조절기가공및교환, 물통흡입구뚜껑제작부착	
	83러4844	8/6	247,500	엔진오일교환, 보조엔진오일교환	
	83러4844	10/28	820,600	흡입구보조바퀴교환, 전산볼트교환, 중술오피트모터교환, 중술브러쉬교정판제작교환, 에어솔밸브교환	
	83러4844	11/10	1,725,000	타이어교환, 휠교환, 타이어펄크수리, 타이어튜브수리	
	83러4844	11/25	161,700	에어솔밸브교환	
	83러4844	12/15	35,000	타이어펄크수리	
	83러4844	12/17	273,900	주, 보조엔진오일교환, 방향지시등릴레이교환	
83러4844	12/18	1,045,000	흡입구호스교환, 중술베어링리데나교환, 중술하우징교환		
83러4844	12/23	658,900	에어집진기엘보교환용점(흡입구), 흡입구플레이트교환(사각), 야광판소교환(좌, 우), 작업공임		

□ 91라2936 관용차량 수리내역

○ 2008년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			1,476,570		
2008년	91라2936	6/2	306,790	엔진오일교환24리터(주엔진), 전구(안개등H3)교환, 엘리먼트-에어크리너교환, 보조엔진오일교환8리터, 구리스교환, 엘리먼트-셋트교환, 세차	
	91라2936	7/7	325,000	뒤바퀴우측타이어교환	
	91라2936	7/7	20,000	타이어펄크수리	
	91라2936	7/24	121,880	미러어셈블리-아웃사이드교환, 미러어셈블리-아웃사이드교환공임액	
	91라2936	10/15	88,000	주유뚜껑 열림 방지장치 설치및 부분도색	
	91라2936	10/30	394,900	엔진오일(앞)교환, 오일필터교환, 에어크리너교환, 엔진오일(뒤)교환, 오일필터교환, 에어크리너교환, 구리스교환	
	91라2936	11/24	220,000	이물질 제거망보조기설치제작 철판4*8*4.5T및 평철	

○ 2009년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			1,343,300		
2009년	91라2936	2/25	60,500	물탱크 밸브 탈부착.물밸브 주물뚜껑 교환	
	91라2936	4/13	103,400	물펌프압력센서 교환,물펌프벨트 교환	
	91라2936	4/15	20,000	타이어펄크(1건),내측수리(1건)	
	91라2936	4/15	170,500	물탱크주입기파이프교환,흡입구보조고무판교환(우측) 및 볼트교환	
	91라2936	4/22	376,200	엔진오일교환(앞,뒤),그리스주입	
	91라2936	8/6	247,500	엔진오일교환,보조엔진오일교환	
	91라2936	12/17	365,200	주,보조엔진오일교환및 보충용오일	

□ 91라2949 관용차량 수리내역

○ 2008년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			702,150		
2008년	91라2949	3/25	78,650	작업등설치(좌,우2)및교정수리,전구라이트수교환	
	91라2949	5/8	270,600	엔진오일(상)교환,에어크리너교환,오일휠타교환,엔진오일(하)교환,구리스주입교환	
	91라2949	7/7	35,000	타이어펄크수리및타이어교체	
	91라2949	10/30	317,900	엔진오일(앞)교환.오일휠터교환.에어크리너교환.엔진오일(뒤) 교환.오일 휘터교환.에어크리너교환.구리스교환	

○ 2009년

연도	차량번호	일 자	수리비계	수리내용	비고
합계			1,274,500		
2009년	91라2949	4/15	55,000	타이어펄크(3건),내측수리(2건)	
	91라2949	4/16	297,000	흡입구 바퀴베어링셋트 교환	
	91라2949	6/16	49,500	펄크수리(3건)	
	91라2949	7/8	무상a/s	브레이크슈및라이닝어셈블리교환,스타트모터피니언킷트교환	
	91라2949	8/6	181,500	엔진오일교환,보조엔진오일교환	
	91라2949	10/28	88,000	물흡입구용접제작,주유캠카바잠금장치제작	
	91라2949	11/10	15,000	타이어펄크수리	
	91라2949	12/15	275,000	타이어교환	
	91라2949	12/17	313,500	주,보조엔진오일 교환,흡입구보조바퀴베어링및리데나교환	